Onderhoudsadvies
Solid Surface

Solid Surface is een composietmateriaal geproduceerd uit mineralen en harsen.
Eigenschappen die het materiaal uniek maakt en anders dan een gewone kunsstof.
Het heeft een "solide" oppervlakte doordat het geen naden en poriën heeft.
Hierdoor is het gemakkelijk in onderhoud en beschermt het beter tegen schimmels en bateriën.

* **Schoonmaken:**
  Reinig het oppervlak met een sopje van zeep of afwasmiddel en een microvezel- of zachte doek.
  Vrijwel alle vlekken zijn hiermee te verwijderen.
  Kalkvlekken? Breng een sopje van natuurazijn en water aan op de plekken.
  Laat dit even inwerken en neem dit daarna af met voldoende water.

* **Tips:**
  Eventuele krasjes kunnen verwijderd worden door een schuurpapier met hele fijne korrel (bijv. P 800 of meer)

* **Let op:**
  Gebuik geen producten zoals aceton, terpetine of andere oplosmiddelen.
  Ook huishoudmiddelen met agressieve en/of schurende bestandsdelen, chemise producten en zuren mogen niet gebruik worden. Deze middelen kunnen het solidsurface aantasten.

  Laat geen vloeistoffen van meer dan 50 graden Celcius op het oppervlakkomen.

* **Garantie**
  Van Heck geeft 5 jaar garantie op Solid Surface producten